PURE Help Centre

<u>Wissensdatenbank</u> > <u>Airplay Produkte</u> > <u>Mein Contour 200i Air hat zu viel Bass</u>

Mein Contour 200i Air hat zu viel Bass

Pure Support - UK - 2025-10-19 - Airplay Produkte

Um stets die optimalste Funktion Ihres Contour 200i Air sicher zu stellen, prüfen Sie bitte, ob die aktuellste Firmware verwendet wird.

Eine Möglichkeit ist, dass die Equalizer-Einstellungen auf Ihrem Apple Gerät geändert wurden. Versuchen Sie, die Equalizer-Einstellgen auf Ihrem Apple Gerät auszuschalten. **Einstellungen > Musik > EQ** (Equalizer) > **Aus**

Ähnliche Inhalte

• Wie Sie die Firmwareversion Ihres Contour 200i finden