PURE Help Centre

Base de connaissances > Radios pour les voitures > Highway > Windows ne peut pas trouver fsdfu.sys lorsque l'on tente de mettre à jour le firmware Highway

Windows ne peut pas trouver fsdfu.sys lorsque l'on tente de mettre à jour le firmware Highway

Pure Support - UK - 2025-10-19 - Highway

Cette erreur se produit normalement lorsque le pilote téléchargé ne parvient pas à extraire correctement à partir du progiciel de micrologiciel de l'Highway - résultant dans Windows étant incapable de localiser le pilote et identifier l'Highway lorsque son assistant Nouveau matériel détecté de départ.

Télécharger un outil de compression comme WinRAR (http://www.rarlab.com/) et extraire le contenu du package autoroute du firmware téléchargé dans un dossier de votre choix. Vous pouvez le faire en cliquant droit sur le paquet et en choisissant l'option "Extraire vers ...".

Une fois extrait, exécutez la pure téléchargement autoroute du firmware comme normal et lorsque Windows prie le conducteur a alors diriger manuellement l'Assistant Windows Ajout de nouveau matériel dans le dossier où vous avez extrait le contenu du package de l'Highway. Windows va trouver le bon pilote et maintenant être en mesure d'identifier correctement la radio de l'Highway. Vous devriez maintenant être en mesure de poursuivre le processus de mise à jour.