

PURE Help Centre

[Knowledge base](#) > [Prodotti Airplay](#) > [Sulla mia 200i Contour un LED di stato lampeggia ciano](#)

Sulla mia 200i Contour un LED di stato lampeggia ciano

Pure Support - UK - 2025-10-18 - [Prodotti Airplay](#)

Controlla che Contour 200i Air stia utilizzando il firmware più recente per assicurarti le migliori prestazioni dal tuo prodotto!

Se il LED di stato lampeggia di colore ciano (una tonalità di blu) significa che la Contour 200i ha riscontrato un errore nel firmware. Scollegare quindi l'alimentazione per almeno trenta secondi e quindi ricollegare. Contour dovrebbe aggiornarsi automaticamente scaricando il software da internet.

Se dopo il riavvio del prodotto il LED continua a lampeggiare Ciano, premere e tenere premuto per cinque secondi il pulsante di settaggio Wi-Fi posto sul retro del dispositivo per il ripristino automatico. Durante il ripristino automatico il LED sarà di colore ambra e diventerà rosso fisso a processo completato.

Questo processo richiederà circa 10 minuti per essere completato.

Contenuti correlati

- [Installazione manuale del firmware per Contour200i](#)