PURE Help Centre

Knowledge base > Prodotti Airplay > Il mio Contour 200i Air ha troppi bassi

Il mio Contour 200i Air ha troppi bassi

Pure Support - UK - 2025-10-19 - Prodotti Airplay

Controlla che Contour 200i Air stia utilizzando il firmware più recente per assicurarti le migliori prestazioni dal tuo prodotto!

Una possibile causa è che sia variata l'equalizzazione nel tuo Apple. Prova a spegnere i tuoi settaggi EQ sul tuo prodotto Apple selezionando **Settings > Music > EQ** e quindi scegliendo **Off**.

Contenuti correlati

• Istruzioni per sapere quale è la versione del firmware installata nel Contour 200i